

مسجد جامع اصفهان

اوژن کالدیری

ترجمه عبدالله حسینی



Iranian Cultural Heritage Organization.

ESFAHĀN: MASĞID-I ĞUM'A

EUGENIO GALDIERI



تقدیم به روان پاک دوست دانشمند مرحوم عباس
پهشتیان که تعالیم او برای اینجانب در شناخت و حفاظت
مهراث فرهنگی و آثار تاریخی کشورمان بسیار مفید
بوده است.

بنسبت از اینکه جهابزرگ آتش شهر خارصهان



۸

مسجد جامع اصفهان

۳

نویسنده: اوثرن گالدیری

ترجمه: عبدالله بجل عاملی

مرکز میراث فرهنگی اصفهان

۱۳۷۰



اوْزَن گالدیری

مسجد جامع اصفهان «جلد ۳»

ترجمه:

عبدالله

جبل عاملی

ویراستار: عباس شریقی نارانی

صفحة آرایی: میروس ایمانی نامور

چاپ اول: ۱۳۷۰

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

نظرارت بر چاپ: شرکت نشر خاتون

چاپ: دوهزار

ناشر: مدیریت میراث فرهنگی استان اصفهان

امور تولید: مدیریت آموزش، اسناد فرهنگی و انتشارات

حق چاپ برای سازمان میراث فرهنگی کشور محفوظ است

پیشگفتار

شهر روستای گسترده اصفهان در سال ۳۴ هجری اسلام را پذیرفت و صاحب مسجد و منبر شد. ولی انقاد نطفه شهر متبرک اصفهان را باید همزمان با بنیاد مسجد جامع اصفهان در محل فعلی آن در سال ۱۵۶ هجری داشت. از آن پس مسجد جامع در نقش نهادی مذهبی، علمی، اجتماعی و سیاسی منعکس گشته راستین تحولات شهر در دوره‌های بعدی شد. قلب تپنده شهری شد که همگام با مراکز عده فرهنگ جهان اسلام در رونق بخشی فرهنگ اسلامی نقش اساسی و مستمر داشت. گسترش و قوام شهر اصفهان در قرن سوم هجری مسجد ویژتی را می‌طلبدید بدین سبب در سال ۳۶ هجری مسجد جامع شهر به دوین مرحله تحول اساسی خود پاگذارد. مسجدی وسیعتر بر روی مسجد اولیه با طرحی هژمن با مساجد سایر شهرهای اسلامی پس از اصلاح سوی قبله بوجود آمد. طرح ساده و شبستانی مسجد در این دوره اساس بسط و گسترش آن در دوره‌های بعدی شد. اوج جنبش ملی و تسبیح در ایران قرن چهارم و انتخاب اصفهان به عنوان یکی از مراکز عده فرهنگی سیاسی، مسجد جامع را نیز مواجه با تغییراتی همنگ زمان کرد.

مسجد جامع بزرگترین تغییر را از نقطه نظر ظاهر کالبد داخلی و خارجی در قرون پنجم و ششم به خود دید. چرا که اصفهان در این دوران همیشه مطمئن نظر متبرک از قدرت می‌باشد ایران بعد از اسلام بود. برآورانش گنبد بر فراز مقصورة و تیدیل طرح مسجد شبستانی به مسجد چهار ایوانی (که ویژه ایران‌زمین است) به اختصار زیاد از عسجد جامع اصفهان آغاز شده است.

اصفهان در فاصله قرن هفتم تا سویدهم قرن یازدهم هجری که بار دیگر به مقام شهر اول ایران برگزیده شد، دچار نوسانات شدید فرهنگی، سیاسی و جمعیتی بود. حمله مغول و حمله تیمور پنج قرن رشد پیوسته اصفهان را دچار رکود ساخت. علی‌رغم فرستادهای مناسب کوتاه (که انکاص آن در مسجد جامع در دوران ایلخانیان، آل‌مظفر، تیموریان و...) دیده می‌شود) این شهر نتوالت مقام سابق خود را کسب کند. ولی این بدان معنی نیست که مسجد جامع اهمیت خود را بعنوان هسته اصلی فعالیتی‌ای شهری از دست داده باشد. حتی هنگامی که اصفهان بار دیگر برای مدتی طولانی (از ۱۰۰۰ تا ۱۱۳۸) شهر اول ایران شد و میدان کنه و مسجد جامع بخار آنکه مرکز تقل شهربار طرحی نو به میدان و مسجد جامع نو منتقل گردید و تا حدی مجبور مالد، این امتیاز را به دست آورد که مقابل مرکز جدید که مقر قدرت حکومتی بود مقر قدرت مردمی باقی ماند و افول صفویان خلشه به منزلت آن وارد نساخت و تا به امروز این مقام را در اختیار دارد و از این است که یادگار و نشانه‌هایی گوییا از سیزده قرن تحول فرهنگ اسلامی ایران را در خود جمع دارد و همیشه در مرکز توجه محققین و متخصصین بوده است که قصد شناخت فرهنگ اسلامی این سرزمین را داشته‌اند.

یش از شصت سال است که مسجد جامع اصفهان از دیدگاه‌های علمی به مفهوم امروزی مورد مطالعه و مرمت قرار داشته است ولی باید اذعان کرد که اوج این توجه در سال پنجاه به بعد بوده است که سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران (سابق) با بارگرفتن از همکاری‌های علمی مؤسسه ایرانتو دست به اقدامی اساسی و وسیع زد. پنج فصل کاوش‌های علمی (به سربرستی بروفسور شراتو) و هشت سال کار مستمر بررسی‌های علمی و کارشناسی معمارانه (در فاصله ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ به سربرستی بروفسور گالدیری که سربرستی پروژه را نیز داشت) منتج به برطرف شدن بسیاری از ابهامات تاریخی، معماری، سازه‌ای این مجموعه سترک شده است و راه را برای مطالعات بعدی و فراهم آوردن طرح احیای کامل این اثر به روشنی باز کرده است. هرچند سوای بعضی از مقالات و گزارش‌های کوتاه ولی چکیده از سوی بروفسور شراتو اثری جامعی منتشر نشده است که حاصل پنج فصل کاوش خود را به تفصیل بیان دارد و انتظار این است که ایشان به تعهد مسلم خود عمل نمایند. ولی از انصاف نباید دور شد که آقای بروفسور گالدیری تمام آنچه را که با استعداد بالای خود دریافتته است تاکنون در سه جلد کتاب و مقالات متعدد درباره مسجد جامع ارانه داده است و تنشه ادامه آن است. آنچه که ایشان در این کتاب عرضه می‌دارد و در واقع حاصل بیست سال تجربه ارزش‌های است که در مسیر برخورد علمی - عملی مستمر خود با بنای‌های تاریخی اسلامی اصفهان داشته است و خط روشنی است برای مرمتگران محقق که پس از او کار را ادامه داده و خواهند داد.

دکتر جبل عاملی که دو دهه اخیر را در مطالعه و مرمت بنای‌های تاریخی شهر پرآوازه اصفهان صرف کرده است و در جریان کامل تحقیقات و مرمت‌های بروفسور گالدیری بوده، همت کرده است تا پس از کتاب عالی قابو اثر گرانقدر همین مؤلف، اثر حاضر را نیز به فارسی برگرداند. دکتر جبل عاملی مدیر میراث فرهنگی استان اصفهان در تداوم کار تحقیقات و مرمت مسجد جامع اصفهان در سالهای پس از پیروزی انقلاب بویژه در بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده مسجد در جریان جنگ تحمیلی یادگارهای ارزش‌های از خود به یادگار گذاشته که امید است با شایستگی که در او سراغ داریم این کار عظیم را سرانجام بخشد.

پاقر آیت‌الله‌زاده شیرازی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۸	مقدمه مترجم
۱۰	گزارش فعالیتهای مطالعاتی و تعمیراتی
۱۱	۱- اطلاعات عمومی
۱۳	۲- دیوار خشتی محیطی
۱۴	۳- شواهد جدیدی از اقدامات زمان آل بویه
۱۶	۴- گنبد جنوبی
۲۱	۵- گنبد شمالی
۲۴	۶- ایوان جنوبی
۳۰	۷- ایوان غربی
۳۲	۸- ایوان شمالی
۳۷	۹- ایوان شرقی
۴۵	۱۰- بخش جنوب شرقی مسجد
۴۸	۱۱- تالار اولجایتو و نمای غربی صحن مسجد
۵۱	۱۲- راهروهای کناری ایوان شرقی
۵۵	۱۳- شبستان بیت الشفاء
۶۳	۱۴- منطقه جنوب غربی
۶۸	۱۵- سازه‌های طاق و چشمهد
۷۴	۱۶- ارتباطات عمومی
۷۷	۱۷- محافظت از رمبوت و اقدامات فنی دیگر
۸۰	۱۸- پیشنهاد ایجاد یک موزه در مسجد
۸۴	ضمیمه، گزارش مطالعات زمین‌شناسی
۸۷	ترجمه یادداشت‌ها
۱۰۱	نقشه‌های مربوط مسجد جامع اصفهان
۱۶۷	عکسهای مربوط
۲۱۰	فهرست عکسها

مقدمه مترجم

دکتر اوژن گالدیری فعلاً به عنوان پروفسور تاریخ هنر و معماری اسلامی در دانشکده مهندسی معماری دانشگاه دولتی رم اشتغال دارد. وی در پایان جلد سوم (مسجد جامع اصفهان) - کتاب حاضر - می‌نویسد «این کتاب حاصل ۹۳۵ روز کار در مسجد است که نتیجه آن دست‌یابی و شناخت به روش‌های مختلف ساختمانی و کاربرد مصالح و اطلاعات تاریخی جدید یوده که طبیعتاً از آن نتیجه‌گیری لازم به عمل آمده است».

آخرین باری که با آقای گالدیری در تابستان گذشته در شهر رم ملاقات نمودم و موضوع ترجمه این کتاب را به اطلاعش رساندم ضمن اظهار رضایت و خرسندی گفت: «به اطلاع دوستان برسان که با جلد سوم تمام موضوعات مسجد جامع اصفهان به پایان نمی‌رسد، بلکه جلد چهارم نیز باید تعریر و تألیف شود و مباحث آن عمدتاً کتبه‌ها و نقوش تزئینی و سردها و ورودی‌های مسجد خواهد بود». به خوانندگان و علاقمندان این کتاب از طرف مترجم که خود در موارد زیادی در کنار نویسنده در مسجد جامع حضور داشته دو مطلب توصیه می‌شود.

۱- آقای گالدیری برای راهنمائی و آشنا نمودن مستقیم خواننده به مکان‌ها و محله‌هایی که مورد بررسی قرار داده است از شماره‌های نقشه آقای شرودر استفاده نموده و آنرا در ابتدای فصل نقشه‌ها معرفی کرده است. با این نقشه آشنا شوید و هر بار که دهانه‌ای با شماره‌ای بیان می‌شود محل آنرا می‌توان برروی نقشه ذکر شده به دست آورد.

۲- کسانی که جلد دوم کتاب را مطالعه ننموده‌اند،

نهفته می‌شود که مسجد جامع اصفهان یک دائرۃ المعارف هنر اسلامی ایران تجربیات هزار ساله معماری و روش‌های مختلف ساختمانی را دربر دارد. در حقیقت در هر دوره تاریخی تغییرات و تحولات مختلف در بنای مسجد بوجود آمده است، لکن این اقدامات آنچنان ماهرانه و همراه با ظرافت بوده که امروزه نمی‌توان براحتی این اتفاقات را بوضوح مشاهده و مراحل مختلف را از یکدیگر تفکیک نمود. اما آقای دکتر آرشیتکت اوژن گالدیری با دقت تمام این مراحل را از یکدیگر تشخیص داده و به روشنی آنرا معرفی کرده است.

کسانی که جلد دوم کتاب مسجد جامع را مطالعه نموده‌اند، بیاد دارند که همین نویسنده چگونه با پیگردی‌های لازم بدون خدشه‌دار نمودن اعضاء معماری مسجد دوران‌های تاریخی این بنای عظیم را به دست آورد و ابیامات در نظریات و تئوری‌های قبلی را در مورد تاریخ احداث مسجد جامع بر مطرف ساخت و ثابت نمود که مسجد جامع اصفهان یک بنای نو احداث زمان سلجوکی نبوده بلکه از فرون پیشین وجود داشته و آثار آن در زیرسطح بنا و یا در داخل جرزهای فعلی پنهان شده است. در جلد سوم آقای گالدیری بحث را ادامه می‌دهد و نظریه‌های جانبی را در مورد تاریخ و چگونگی تحولات مسجد معرفی می‌نماید، نکته شایان توجه در مورد این کتاب این است که نویسنده نظریات خود را با استدلال علمی و شواهد عینی و انکارناپذیر که در حین عملیات پیگردی و بررسی مرمت بدست آورده عنوان می‌نماید.

از متن اصلی ایتالیائی به فارسی انجام گرفته موردنوجه علاقمندان به میراث فرهنگی کشورمان قرار گیرد.

من ... توفيق
عبدالله جبل عاملي
بهمنماه ۱۳۶۸

می‌توانند موضوعات این کتاب را دنبال نمایند، ولی توصیه می‌شود که در ابتداء نقشه‌های شماره ۸۸ را که تعلولات و تغییرات کلی مسجد را منعکس می‌نماید از نظر بگذرانند.
به حال امید چنان است که برگردان این کتاب که

گزارش فعالیت‌های مطالعاتی و تعمیراتی مسجد جامع اصفهان

طی سال‌های ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸

اما از یک طرف به خاطر ستدیت بخشیدن به اقدامات گذشته و از سوی دیگر به جهت آن که شرایط و موقعیت بنای پس از تعطیل کار و ترک ایران برای آیندگان مشخص و به ثبت رسیده باشد، لازم یتنظر می‌رسید.

یک ملاقات رسمی در ژوئن ۱۹۸۲ با مقامات ایرانی به عمل آمد که آقایان پروفسور توڑی و پروفسور شراتو هم حضور داشتند و در آن زمان موفق شدم یک بازدید کوتاه از مسجد جامع اصفهان به عمل آورم.

در اینجا وظیفه خود می‌دانم که اعلام و تأکید کنم: برخی از کارهای در دست انجام از قبیل استحکام بخشی و کنترل بنایه‌گونه‌ای که اجراء می‌شد با دقت و احتیاط بسیار همراه بود و اکثر این اقدامات طبق روش‌هایی که در سال‌های گذشته تعیین شده بود انجام می‌گرفت. از جمله در حین انجام این عملیات آثار پاقی‌مانده از دوره‌های قدیمی پیدا شده بود و این دلالت برآن داشت که روش‌های تحقیق به‌گونه‌ای که قبل از توصیه شده بود اعتبار خود را حفظ کرده است. این وضعیت مطلوب، بسیار بهتر و بالاتر از آنچه بود که من در ذهنم تصور داشتم. گروه کارگرانی که بسیاری از آنان از سال‌های خیلی دور و حتی از سال ۱۹۷۱ در مسجد کار می‌کردند با شایستگی تمام زیرنظر کارشناس دفتر فنی حفاظت آثار باستانی اصفهان، مشغول به کار بودند.

امیدواریم مذاکرات رسمی بطور امیدبخش و مفیدی گسترش یابند تا اینکه بتوان کارهای استحکام بخشی و مطالعات و مقایسه‌ها را در دامنه وسیع آن به‌اجرا درآورد. (مرحله دوم این برنامه‌ها الزاماً پیچیده‌تر از قبل خواهد بود). در انتظار تحقق این آرمان، مؤسسه ایزمن و همچنین نویسنده گزارش با احساس آرامش بیشتری به‌چاپ و انتشار این گزارش اکتفا نماید.

در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۸ که ایران را ترک می‌کردم، حرکت انقلابی مردم مسلمان علیه شاه آغاز شده بود و چند هفته بعد هم خبر پیروزی انقلاب و سقوط نظام سلطنتی را مطبوعات دنیا پخش کردند.

در اکتبر سال ۱۹۷۹ مجدداً به اصفهان بازگشتم و در مسجدی که مطالعه آن قبل از من واگذار شده بود حضور یافتم. اما اجازه انجام کاری را نداشتم.

با شادی آمیخته بدلهره و تشویش مشاهده کردم که تعداد زیادی کارگر در مسجد به کار مشغول هستند، در حالی که قبل از ندرت این تعداد کارگر در مسجد حضور داشتند. براساس برنامه‌های عمومی و قبلی اقدامات حفاظتی و جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به بنا و همچنین کارهای ظریف کاری و زیرسازی مسجد در دست اجراه بود.

این اقدامات ظاهرآ تحت نظر دفتر فنی سازمان حفاظت آثار باستانی در اصفهان انجام می‌گرفت. دفتر مذکور اداره امور کارگاه‌ها را مستقیماً به عهده گرفته بود.

از انجام کارهای تعمیراتی، که در سال‌های آخر برنامه‌ریزی و تنظیم شده بود، هیچ خبری نبود و شرایط هم برای طرح و پیگیری آن مناسب به نظر نمی‌رسید. در آن حال از نقاط مختلف کشور، خبرهای ناخوشایندی در زمینه اعمال و اقدامات عنادآمیز بعضی از مردم با بنای‌های تاریخی شنیده می‌شد.

با این آرزو که بتوانم بار دیگر کارهای استحکام‌بخشی و مرمت و همچنین مطالعات قبلی را در این بنای تاریخی بدست گرفته و بدپایان بررسیم، مؤسسه ایزمن را در خصوص چاپ و انتشار این گزارش متقاعد ساختم. این ذار اکیچه با تأخیر و با خلاهی ناقص انجام گرفت.

دیگر پیگردی‌ها بطور عمدۀ در مناطق حساسی انجام می‌گیرد که احتمالاً نقاط تماس دو مرحله مشخص ساختمانی را معرفی می‌نماید. بدین ترتیب امکان دست-یابی به یک چهارچوب نسبتاً واقعی از شیوه‌های مختلف ساختمانی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته، بیشتر می‌شود (این چهارچوب برای انتخاب روش‌های حفاظتی ضروری بشمار می‌رود).

بدین ترتیب قادر خواهیم بود فرضیه تقسیم‌بندی‌های تاریخی را که توسط محققین قبلی عنوان شده و یامورد حمایت قرار گرفته بود تأیید یا تکذیب نمائیم. در داخل هر قسمت از بنا که بطور مجزا تحت کنترل قرار داشت، عملیات بررسی در سازه‌های مختلف باربر با تقدم در بخش‌هایی که شرایط ایستائی و خیم تری داشت، انجام می‌گرفت. ضمناً در هر کجا که امکان انجام کاوش وجود داشت، مطالعه سبک‌شناسی در شیوه‌های اسکلت‌بندی ساختمان و بازشناسی یا رسیدگی و تحقیق در مورد احتمال وجود مراحل مختلف اجراء بنا و کارهای استحکام‌بخشی و مرمت نهائی با حرکتی همزمان به پیش می‌رفت، تا در حد امکان از بازگشت مجدد به قسمت‌های مطالعه شده خودداری نمود.

در بعضی موارد (نسبتاً محدود) تنها اجراء مرمت نهائی به تعویق افتاده است (بعض قابل روئیت در پایان کارها) برای آنکه بتوان هماهنگی بیشتری در ظاهر کلی اقدامات گوناگون به دست آوردن، تحقیقات در زمینه شناسایی مراحل تاریخی و موضع نگاری عمدتاً با روش‌های قیاس و استنتاج همراه بوده و از هر نوع نقشه‌برداری و اندازه‌برداری از جزئیات، استفاده می‌شده است.

بدین ترتیب تعداد گمانه‌های تحقیقاتی از جهت توسعه و عمق تا حد الزام محدود می‌شود. اینگونه گمانه‌ها در اغلب موارد، بر روی پوشش‌های بنا (طاو و

۱- اطلاعات عمومی: معیارهای مطالعاتی مداخلات دوره‌های اجرائی و مؤثر کار.


کتاب حاضر با فاصله زمانی قابل توجهی نسبت به گزارشات اول و دوم منتشر می‌شود.^(۱) در این کتاب فعالیت‌های تعمیراتی و مطالعاتی که در مسجد جامع اصفهان توسط گروه مرمتگر «ایزمن» در فاصله زمانی اکتبر ۱۹۷۲ تا دسامبر ۱۹۷۸ انجام گرفته توضیح داده می‌شود. در طی این مدت بدون وقفه کارهای بررسی شرایط ایستائی و تشخیص ضایعات و استحکام‌بخشی سازه‌ها و اسکلت اصلی بنای مسجد انجام پذیرفته است. (البته به استثناء سال ۱۹۷۶).

به موازات آن اقدامات پیگردی و کاوش جهت شناسایی مراحل مختلف عملیات ساختمانی مسجد صورت پذیرفته است. با انجام این مطالعات، دوره‌های مختلف این بنا از زمان متوقف شدن مسجد اولیه (که توسط گروه باستان‌شناسی ایزمن به سرپرستی آقای پروفسور شراتو شناسائی شده است) تا وضعیت فعلی که با تغییرات تدریجی همراه بوده، روشن شده است. همچنین کاوش‌هایی نیز به منظور بررسی شرایط ایستائی شالوده‌ها به عمل آمد تا دلائل بعضی از ضایعات و اختلافات قابل توجه در رابطه با برخی از نقاط ضعف احتمالی در پیوستگی زمین به دست آید.


در طی این سال‌ها، اقدامات انجام شده، در دوزمینه کاملاً مشخص قرار گرفته بود. از طرفی هدف این فعالیت‌ها کنترل سازه‌هایی بود که استواری آنها شدیداً مورد تهدید قرار داشت و از طرف دیگر این اقدامات از ابتدا با نظم و پیوستگی بیشتر در جهت خطوط معماری مشخصی متمرکز می‌شد که در گذشته توسط محققین دیگر شناسائی شده بود و من آنرا «خطوط اشکال تاریخی» نامگذاری کرده‌ام. به عبارت

نقشه ها


كتاب مسجد جامع اصفهان




۱- نقشه طبقه همکف مسجد در وضعیت موجود. (توسعه شود).



۲- مسجد با طرح عربی مربوط به قرن سوم
 مجری - طرح بازسازی شده حصارخشتی اطراف مسجد.




۳- جزئیات نماسازی دیوار خشتی.




۴- مقطع از روی مدرسه مقلفری که در آن موقعیت دیوار خشتی نشان داده شده.


۵- ستون شماره G7 که مربوط به دوره آل بوبیه است.




۶- نقشه همکف شبستان که در آن موقعیت ستون‌های مسجد دوره آل بوبیه نشان داده شده.




۷- گنبد چوبی: کروکی تهیه شده توسط آقای م.ب. اسمیت لز پنجره شمال شرقی گنبد. این طرح قبلاً چاپ و انتشار یافته بود.




۸- جزئیات اجرائی ترکبندی‌ها و اسکلت پاربر ساختمان گنجیده.









۹- پلان معکوس فتوگرامتریک از گنبد نظامالملک که در آن موعیت استغوان بندی‌ها
دیده می‌شود.



۱۰- گنبد جنوبی: پلان سازه‌های باربر.





۱۱- پلان گنبد جنوبی که در آن طرز قرار گرفتن راهپله‌های خدماتی نشان داده شده است.




۱۲- القب بـ ج- مقطع از موقعیت راهپله‌ها بدتریب راهپله جنوبی - شرقی و شمالی.


۱۲- بقایای سازه‌های قبلی که بصورت لثکه طاق
بر کنار گنبد تکیه می‌نموده است.




۱۴- مقطع از روی گنبد برای نشان دادن چگونگی پوشش رواق خارجی اطراف گنبد.






۱۵- گوشسازی و گذر از شکل مریع به گریور دایره‌شکل گنبد.




۱۶- محراب اصلی در دیوار جنوبی مقصوره گنبد: طرح دست چپ شرایط فعلی.
طرح دست راست بازسازی محراب از دوره سلجوقی.




۱۷- الف. ب. گوشه شمال شرقی گنبد قبل و بعد از بازسازی.




۱۸- الف. ب. گوشه شمال غربی گنبد قبل و بعد از بازسازی.



۱۹— گنبد شمالی. نمای جبهه جنوبی بعد از پیگردی و شناسائی آن.








۲۰- گنبد شمالی. نمای جبهه شرقی. بعد از پیگردی و شناسائی آن.




۲۱- جزئیات اجراء نماسازی در حدلبه پشتیبان


۲۲- گنبد شمالی. سمت چپ پلان در ارتفاع
۵۰ متر و سمت راست پلان از ارتفاع ۹ متر.






۲۳- الف. ب. ج. د. نقوش تزئینی پرده‌ی دیوار غربی و جنوبی نمای خارجی
گنبد شمالی.







۲۴- طرح سه بعدی از نوعه پوشش طاقها در پایان اقدامات.




۲۵- نقشه باقیمانده آثار معماری دوره سلجوقی در
بخش خلفی گنبد جنوبی در کنار گوشه پشت گنبد.




۲۶- طرح سه بعدی از آثار معماری باقیمانده دوره سلجوقی در معوطه پشت
گنبد جنوبی.



٢٧- الف، ب. ایوان جنوبی۔ سمت راست پلان از ارتفاع ۱۰۰ متری و سمت چپ
پلان در ارتفاع ۵۰ متری و پلان معکوس




۲۸- ایوان جنوبی- موقعیت ستون دوره البویه شماره ۶۷ که در قسمت جبهه
شرقی چرخ قرار دارد.




۲۹- مقطع عرضی که در آن موقعیت راه پله و اتاق کوچک و همچنین شروع مناره
شرقی نشان داده شده است.


a)




b)




c)




d)




٣٠- الف. ب. ج. د. طرح هنری چهار ایوان اطراف صحن.




۳۱- الف. ب. ایوان غربی: الف پلان در ارتفاع ۵۰ متر ب. پلان در ارتفاع
۵۰ متر در نیم طبقه فوقانی سمت راست یکی از ستونهای بیضی شکل کشیده نشان
داده می شود.




۳۲- ایوان غربی، راهروی جنوبی؛ مقطع از وضع فعلی بنا.




۳۳- ایوان غربی، راهروی جنوبی؛ مقطع از طرح پیشنهادی در بازسازی درست آن.




٤٣- الف، بـ. ایوان شماليـ الف، بلان از وضعیت اولیه. بـ. بلان از وضعیت فعلی.




۳۵- الف. ب. ج. چبه شرقی ایوان شمالی بعد از مسدودسازی راه ورودی. در این طرح مقطع و پلان راه‌پله دوشاخه‌ای فوقانی نشان داده شده.




۳۶- ایوان شمالی. بخش انتهائی ایوان. پلان از ارتفاع ۵۰۱ متر.



.۳۷— گوشه شمال غربی ایوان، طرح سه بعدی از کاوش ویافت‌های سال ۱۹۷۰-۷۲.





.۳۸— قطعه‌ای از گچ بری‌های تزئینی پلست‌آمده.




٣٩ - الف. ب. ایوان شمالی. مقطع عرضی. الف. مقطع عرضی از روی آخرین
دهانه جانبی ایوان. ب. مقطع عرضی از روی شاهنشین و اتاق فوقانی.


۴۰- مقطع طولی از روی بخش انتهائی ایوان شمالی.




۴۱- بخش انتهائی ایوان شمالی. پلان از ارتفاع ۷ متر و پلان معکوس.




۴۲- پلان معکوس از پوشش داخلی اتاق غربی.




۴۳- پلان معکوس از پوشش داخلی مسجد سینه.




٤٤۔ الف. ب. ایوان شرقی: الف. پلان در ارتفاع ۱۵ + متری. پلان از ارتفاع ۳۰ + متر.




۴۵- بخش انتهائی ایوان
شرقی. پلان عمومی در
ارتفاع ۷۰۰ + متر.




۴۶- الف. بخش انتهائی
پلان جزئیات سازه‌های مختلف
و پلان معکوس گوش‌سازی‌ها
در ارتفاع ۷۰۰ + متر.




۴۶- ب. نمای سه‌بعدی از پوشش ایوان
شرقی که در آن موقعیت گوش‌سازی‌ها
نشان داده شده است.




۴۷- بخش انتهائی ایوان شرقی
پلان معکوس از گوش‌سازی‌ها
و اولین ردیف مقربن‌ها.




۴۸۔ بخش انتهائی ایوان شرقی. موقعیت ردیف دوم مقرنس‌ها.




۴۹۔ مقطع عرضی از راهروی دوطبقه جانبی ایوان.





۵۰- نمای کلی ایوان شرقی؛ الف. طرح بازسازی مرحله سلجوقی. ب. طرح وضعیت موجود.




۵۱- مقطع طولی از روی ایوان شرقی. طرح بازسازی مرحله سلجوقی. در این
مقطع خط مقرنس‌سازی وضع فعلی بصورت خط چین نشان داده شده است.




۵۲- سازهای باربر یکی از مقرنسها با دیوارهای آجری.




۵۳- الف، ب، ج، د. نمونهای از خط بنائی که در ایوان سرتی وجود دارد. ۵. خط بنائی در پایه مناره گار (خارج از شهر اصفهان).




٥٤—محوطه به اصطلاح کتابخانه. نقشه وضع موجود و حالت احتمالی اولیه.




۵۵- طرح و بررسی قطعات سفال پخته مربوط به محوطه کتابخانه.




۵۶- لنگه طاق‌های مرکب در قسمت ورودی کتابخانه. الف. وضع موجود. ب. طرح بازسازی آن.




٥٧- شبستان الجایتو نقشه وضع موجود.



٥٨- شبستان الجایتو، نقشه از فرضیه اولین مرحله ایلخانی.





۵۹- الف، ب. بازسازی نقوش گچی خط بنائی.




۶۰- طرح سه بعدی از محوطه داخلی اولین مرحله شبستان الجایتو.

۶۱- طرح سه بعدی از مراحل مختلف ساختمنی در روی نمای مشرف به صحن از
شبستان الجایتو.







۶۲- ایوان شرقی، راهروی شماره ۱۰۲ و اتاق جنوب شرقی، نقشه جزئیات.




.۶۳- نمای داخلی بطرف اتاق شماره ۱۰۲

.۶۴- نمای داخلی بسمت اتاق جنوب شرقی





الف




۶۵- مراحل مختلف ساختمان در تمام محوطه‌ای که در شکل ۶۲ نشان داده شده است.

الف. اولین مرحله مربوط به دوره عباسی و گسترش آن در دوره آل بویه.


ب. احداث ایوان شرقی و رواق‌های اطراف آن و پوشش شبستان‌ها بصورت طاق و چشم.



ج. پوشش رواق کناری معروف به اتاق شماره ۱۰۲ ((احتمالاً مربوط به قرن ۱۵ میلادی)).

د. تجدید ساختمان اتاق جنوب شرقی.




ب







۶۶- چیونگی پوشش اتاق شماره ۱۰۲ و پلان معکوس راهروی جنوبی ایوان شرقی.




۶۷- طرح سه بعدی از سازه‌های باربر و اجزاء متعلق به آن.



۶۸- جزئیات ساختمانی از اجزاء مقرنس‌سازی مربوط به شکل ۶۷.




٦٩ - شبستان دارالشئاء. نقشه عمومی از وضعیت موجود.





۷۰- الف. نقشه پیشنهادی از طرح مصلی.

۷۰- ب. نحوه قرارگیری مصلی بر روی کل
محوطه شبستان.




۷۱- طرح سازه اصلی محراب مربوط به مصلی
و محراب فعلی شبستان بر روی آن.







۷۲- مصلی: نمای بسمت غرب.




۷۳- مصلی: دیوار بسمت قبله و نمای آن.




۷۴- مصلی: نمای کلی در یک طرح سه بعدی.




۷۵- موقعیت مصلی و مدرسه مظفری در نقشه عمومی مسجد.



^{۷۶}- نقشه عمومی از مدرسه متفرقی در شرق مسجد.




a)




b)

۷۷- مصلی: الف: نمای دیوار جنوبی یملئ طرف جنوب و محل وجود خطوط بنائی.
ب: سه عدد نوشته یخط بنائی - الله - محمد - علی.







a)

۷۸- الف. ب. شبستان طرح سه بعدی از ستون های شبستان و مقطع از طاق های آن.




b)




۷۹- شبستان: جزئیات نقشه و مقطع.


۸۰- جزئیات نقشه و مقطع از طبقه تھانی مسجد شیخ لطفا...




۸۱- ورودی جنوبی شبستان: الف. وضع موجود.
ب، طرح بازسازی وضعيت اوليه.




۸۲- شبستان صفوی واقع در جبهه جنوب غربی؛ مقاطع شکل‌های ۸۳ و ۸۴ نشان داده شده است.




۸۳- شبستان صفوی مقطع عرضی به سمت شمال.









۸۴- شبستان صفوی مقطع عرضی از روی لند طاقها.



۸۵. طرح سه بعدی از یکی از ستون‌های قطع شده.




۸۶. نوشت‌های آجری و کاشی بر روی نمای خارجی دیوار شبستان صفوی.




۸۷. راهروی غربی شرقی در شمال شبستان صفوی: پلان معکوس از طاق و چشمدها.


۸۸. الف. ب. مراحل مختلف ساختمان اصلی مسجد.




۸۸. الف: مرحله دوره عباسی (قرن ۹-۸ میلادی). موقعیت مسجد اولیه قرن دوم
بصورت نقطه‌چین است.

۸۸. ب: مسجد در دوره آل بویه، بعد از گسترش و العاقات آن زمان.







۸۸. ج: اولین مرحله ساختمانی مسجد در دوره سلجوقی.




۸۸. د: احداث چهار ایوان در اطراف صحن (احتمالاً در زمان سلطان سنجر).




.٨٨. ٥: تغيرات و العلاقات دوره ايلخاني.




.٨٨. ٦: الادمات اواخر ايلخاني و دوره ملفرى.





٨٨. ز: القدامات و العلاقات دوره تيموري.




٨٨. ح: تفاصيل و القدامات دوره صفوی.




۸۹۔ اتاق شمارہ ۸۳: مقطع.




۹۰- سازه‌های اتاق شماره ۶۰. پلان و مقطع قبل و بعد از بازسازی.




۹۱- سازهای باربر و طاق‌بندی‌های دهانه شماره ۶۰ با جزئیات اجزائی.




۹۲- دهانه شماره ۶۳؛ طرح سه‌بعدی از وضعیت فعلی و نحو پوشش خارجی بصورت تیفه.




۹۳- نحوه پوشش فضاهای بین طاق و چشمیدها.




۹۴- الف، ب. قالب‌های چوبی و نحوه تعمیرات طاق‌های شکسته بصورت نصب
قالب و حرکت دادن آن بوضع اولیه.




۹۰ - نقشه موقعیت کلیه راهپله و ارتباطات عمودی.




٩٦- موزه بیشتبادی مسجد: پلان عمومی.



۹۷- شیستان صفوی. طرز اقرار گرفتن قطعات سنگ مرمر که قبلاً در محوطه گنبد نظام الملک فرش شده بود.



۹۸- الف، ب، شهستان صفوی. مقطع عمومی.




۹۹- الف، ب، انواع مختلف از ویترین‌های پیشنهادی جهت موزه.

عکس ها

كتاب مسجد جامع اصفهان



باقی‌مانده دیوار خشتی اطراف مسجد:
۱. محوطه جنوب شرقی. ۲. محوطه شرقی. ۳ و ۴. قسمت خلفی ایوان غربی.



باقی‌مانده دیوار خشتی اطراف مسجد:

۵. معوشه غربی. ۶. معوشه شمالی. ۷ و ۸. دهانه‌های احداث شده داخل دیوار خشتی.

9



10




11



12



13




14



باقي مانده آثار مربوط به عملیات دوره آل بویه:

۹. بخش شرقی ایوان جنوبی. ۱۰ - ۱۴. بخش غربی ایوان جنوبی.

۱۵



۱۶




۱۷



باقي مانده آثار مربوط به عملیات دوره آل بویه:

۱۵ - ۱۶. محوطه شبستان. ۱۷. در امتداد راهروی جنوب غربی.

18



20



21




22




گنبد چمنی:
۱۸. منظره داخلی: سمت چپ. دیواره سازی پنجه شمال شرقی. ۱۹. پنجه داخلی
دیواره گنبد (این عکس در سال ۱۹۳۵ توسط آقای اسمیت گرفته شده). ۲۰ - ۲۲ -
جزئیات تزئینی و گچبری‌های داخلی.

19



۲۳



۲۴




۲۵



گنبد جنوبی:

- ۲۳. گوشه شمال شرقی قبل از اقدامات تعمیراتی.
- ۲۴. خروجی همان راه پله که باقی‌مانده کتیبه گچی بر روی نمای آن دیده می‌شود.
- ۲۵. یکی از طاق‌نماهای روی نما که بر آن شکستگی سازه‌ها مشاهده می‌شود.

26



27




28




گنبد جنوبی:

۲۶. گوشه شمال غربی قبل از اقدامات ما. ۲۷. همان گوشه در حین انجام عملیات آزادسازی و تخلیه راهپله.
۲۸. ستون داخلی با دیواره چینی مکعب‌شکل اطراف پایه آن.

۲۹




۳۰




گنبد جنوبی:
۲۹ - ۳۰. گوشه شمال شرقی قبل و بعد از عملیات مرمتی.

۳۱




۳۲




گنبد جنوبی:

۳۲ - ۳۱. گوشه شمال غربی قبل و بعد از عملیات مرمتی.

۳۳



۳۴



۳۴ - ۳۳. گوشه جنوب غربی قبل و بعد از عملیات مرمتی.

۳۵



گنبد شمالی:

۳۵. بخش غربی در سال ۱۹۶۶. بخش شمالی که در آن باقی‌مانده فضای استوانه‌ای

شکل دیده می‌شود.

۳۶. بخش خارجی گوشه جنوب شرقی در حال آزادسازی از قسمتهای الحاقی.


۳۶




۳۷




38



39



40



گنبد شمالی:

۳۸ - ۴۰. جزئیات نقوش آجری و تزئینات گچی که از روی نمای جنوبی بدست آمده است.
(عکس‌های ۲۸ و ۲۹ توسط آقای امیر تو شراتو گرفته شده).


۴۱



۴۲



۴۳




گنبد شمالی:

۴۱. عملیات پوشش فضای بین طاق و چشممهای العاقی و نمای جنوبی گنبد.
۴۲ - ۴۳. آثار باقیمانده از یک بنای تاریخی پشت گنبد.


44



45



46



47







ایوان جنوبی:

- ۴۴. شکاف خوردن سازه‌ها در بخش غربی.
- ۴۵. آثار کاربرد ملات سیمان در پایه آجری فربی.
- ۴۶. موقعیت غلط نصب بکسل‌های کششی در مناره غربی. ۴۷. یکی از راه‌بله‌های خدماتی ایوان.
- ۴۸ آثار کاربرد چوب در پوشش اولیه ایوان چوبی.



48



ایوان جنوبی:


۴۹ و ۵۰. نمای ایوان جنوبی در خلال سال ۱۹۳۸ (عکس از آ. گدان) و سال ۱۹۷۴ عملیات مرمت.

۵۱-۵۲. جبهه شرقی و غربی ایوان جنوبی در حین عملیات مرمت.


44



45




46



47




ایوان جنوبی:
۴۴. شکاف خوردن سازه‌ها در بخش غربی.
۴۵. آثار کاربرد ملات سیمان در پایه آجری
فرمی.
۴۶. موقعیت غلط نصب یکسله‌ای
گشته در مناره غربی.
۴۷. یکی از راه‌بله‌های
خدماتی ایوان.
۴۸. آثار کاربرد چوب در
پوشش اولیه ایوان چوبی.




48

۴۹




۵۰



۵۱



۵۲




ایوان جنوبی:

۴۹ و ۵۰. نمای ایوان جنوبی در خلال سال ۱۹۳۸ (عکس از آ. گدان) و سال ۱۹۷۴ عملیات مرمت.

۵۱-۵۲. جبهه شرقی و غربی ایوان جنوبی در حین عملیات مرمتی.

۵۳



۵۴



۵۵




۵۶



ایوان غربی:

۵۴-۵۵. بررسی وضعیت پایه‌های آجری ایوان. ۵۵. نمای آجری دوره سلجوقی که بر روی آن بقایای تزئینات گچبری یکی از طاقها دیده می‌شود.


۵۷



۵۸



۵۹



۶۰




ایوان غربی:

۵۷. طاق و چشممهای پوشش فوکانی راهروی جنوبی ایوان. ۵۸. گنبد هشت‌ترکی فوکانی همان راهرو.


۵۹. دیوار دوره سلجوقی با پوشش لایه گچی مربوط به جبهه شمالی ایوان غربی.

۶۰. یکی از ستون‌های مدور کشیده در جبهه شمالی.


61




62



63



64




ایوان شمالی:

۶۱. کارهای ناتمام نماسازی در سال ۱۹۳۶ (عکس از م. ب. اسپیت).

۶۲. یکی از پایه‌های آجری بعد از تعمیرات سال‌های ۲۸ - ۳۰، ۱۹۳۶ - ۶۴. راه‌پله دوشاخه‌ای که در حین پیگردیهای ما بر روی پشت‌بام کشف شده است. سمت راست مسدود شدن دهانه این راه‌پله بوسیله آجرچینی دیده می‌شود (نمای داخلی و خارجی).

65




66




ایوان شمالی:



۶۵. قطعاتی از تزئینات گچی قدیمی در گوشه شمال غربی. ۶۶ - ۶۷. دو دهانه مسدود شده در طرفین قسمت شاهنشین. ۶۸. ستون مدور و استوانه‌ای شکل قدیمی که در درون دیوار مخفی شده است.

67



68





70



ایوان شمالی:

۶۹ - ۷۰. جزئیات مقرنس کاری های طبقه فوقانی. ۷۱. کتیبه گچی مزین در زیر طاق اصلی که در تحقیقات سال ۱۹۸۱ خلاهر شده است. (توسط کارشناسان سازمان ملی حفاظت آثار باستانی اصفهان. مترجم).

۷۲. کتیبه گچبری در حاشیه زیر طاق ایوان شمالی مسجد جامع نطنز (جزئیات و عکس برداری توسط ا. گدار)



72




ایوان شرقی:

- ۷۳. وضعیت مقربن‌های ایوان شرقی در سال ۱۹۳۴ (عکس توسط م. ب. اسمیت).
- ۷۴. کتیبه دیوار انتهای ایوان و آجرهای دوره سلجوقی که بالا به گچ پوشیده شده است.
- ۷۵. دهانه داخل دیوار شمالی ایوان که قلا مسدود شده است.
- ۷۶. پوشش یکی از راهروهای کوچک جانبی که بصورت خفته و راسته ساخته شده است.


77



78



79



80



ایوان شرقی:

۷۷ - ۷۸. راهروی فوقانی که فعلاً تیفه آجری آن برداشته شده است. دهیز دوم دارای

طاق‌نمای گچی است که مربوط به اواخر دوره صفوی است.

۷۹. تزئینات پایه مقرنس‌سازی. ۸۰. سازه‌های باوربر همان مقرنس‌ها.


81



82



83




84



ایوان شرقی:

۸۱ - ۸۴. باقیمانده ردیف دوم مقرنس کاری های اصلی دوره سلجوقی.

۸۵



۸۶



۸۷



۸۸



ایوان شرقی:


۸۵ - ۸۷. ساختمانها و تزئینات دیواری طبقه فوقانی که در مراحل مختلف اجراء

شده است.


۸۶. تیغه‌بندی تزئینی که در زیر گنبد طاق حاشیه فوقانی العاق شده است.

۸۸. باقی‌مانده دهانه مسدود شده در بین چرزاهاي داخل ایوان.

۸۹



۹۰




ایوان شرقی:

۸۹. نمای ایوان شرقی قبل از عملیات آقای گدار (حدود سال ۱۹۳۴ – عکس از م.ب. اسمیت).

۹۰. وضعیت فعلی: پیکان‌های سیاه روی عکس نقاطی را نشان می‌دهد که بدلخواه تغیریب و تعویض شده است.

۹۱



۹۲



۹۳



۹۴




ایوان شرقی:

۹۱ - ۹۲. تزئینات آجری بروی دیوار داخلی یکی از گوشمه‌سازی‌های پنهان شده.

۹۳. آجرهای قدیمی و کچیری در یونهای آجری که در دوره صفوی با یک لایه گچ پوشیده شده است.

۹۴. دیوار آجری هو مانند برای نگهداری دیواره گوشمه‌سازی.

۹۵




۹۶



۹۷







۹۸



مطالعه تطبیقی:

۹۵. مناره‌گار. ۹۶. پایه آجری مناره‌گار. ۹۷. پایه گلددسته
در یکی از مساجد اصفهان. ۹۸. ستون تزئینی‌بافته در مسجد
جامع زواره.



ایوان شرقی


ایوان شرقی مسجد جامع ایوانی است که در این دوره تزئیناتی نداشت. در دوره سلجوقی این ایوان تزئیناتی داشت اما در دوره صفوی این تزئینات حفظ نشد.

ایوان شرقی در دوره سلجوقی تزئیناتی داشت اما در دوره صفوی این تزئینات حفظ نشد. در دوره صفوی این ایوان تزئیناتی داشت اما در دوره قاجاری این تزئینات حفظ نشد.


ایوان شرقی:

۹۹ - ۱۰۰. بقایای قدیمی تزئینات دوره سلجوقی. ۱۰۱ - ۱۰۲. محراب دوره صفوی در ایوان شرقی قبل و بعد از عملیات پیکردنی.


103



104



105



106



107





محوطه کتابخانه:

۱۰۳. ستونهای مرکب. ۱۰۴. جزئیات ساختمانی که مراحل
متالی اجراء پنا را نشان می‌نمد. ۱۰۵. کتیبه آجری بخط
کوفی بر روی دیوار چبه شرقی (دهانه شماره ۴۷). ۱۰۶. نمای
خارجی دیوار به طرف شرق (دهانه شماره ۷۷). ۱۰۷. قوس
چند بخشی که در بین دو قوس جدیدتر قرار گرفته است.




شیستان الجایتو:
 ۱۰۸. محراب گچ پری. ۱۰۹. جزئیات پایه لنگه طاق
 پرروی دیوار چنوبی.





شیستان الجایتو:
۱۱۰ - ۱۱۲. مراحل مختلف تزئینات خارجی. ۱۱۱. ستون
کشیده مدور مربوط به دوره سلجوقی که اقدامات بعدی در
دیوار پنهان شده است.


113



114



115



116



117




راهروی جانبی ایوان شرقی:

- ۱۱۳. شکستگی اصلی در دیوار جنوبی (دهانه شماره ۱۰۲).
- ۱۱۴. بقایای یک پوشش طاق و چشم‌های بر روی دیوار خارجی (دهانه شماره ۱۰۲۵).
- ۱۱۵. طاق‌بماهای مقرنس‌مانند در دهانه شماره ۱۰۲ قبل از اقدامات م.ا. ۱۱۶ و ۱۱۷.
- ۱۱۶. سازه‌های پاربر طاق‌بندی‌ها در حین عملیات استحکام‌بخشی توجه شود به لنتکه طاق‌ها پرچسبان توخالی.


۱۱۸



۱۱۹



۱۲۰



۱۲۱



تریکتیه نایورا پیشنهاد می‌نماید.
۱۱۷ - ۱۱۸ و ۱۱۹ (کتیبه آجری مرکزی در دهانه دهانه شماره ۱۰۲) و ۱۲۰ (کتیبه آجری مرکزی در دهانه دهانه شماره ۱۰۳).

داهری جانبی ایوان شرقی:


۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۱۹. کتیبه آجری مرکزی که به ترتیب در دهانه‌های شماره ۱۲۰ و ۱۰۲ واقع شده است.

۱۲۰ - ۱۲۱. کتیبه آجری خط بنائی بر روی دیوارهای آجری که به ترتیب مربوط به دهانه‌های ۱۰۲ و ۱۲۰ است.


۱۲۲



۱۲۳



۱۲۴



۱۲۵




شبستان: دارالستا.

۱۲۲. قسمت پشت بام: جرزهای آجری مزین از سطح پشت بام بالا زده است.

۱۲۳. بخش تختانی همان جرزها بر داخل شبستان، ۱۲۴. محراب اولیه مصلی که پشان مانده است.


۱۲۵. حالت خاص تزئینی در کاربرد دو نوع اجر در دیواره سازی.

126



مطالعه تطبیقی:
۱۲۶. نمای ۵ دهانه‌ای داخل حیاط مدرسه
مظفری. ۱۲۷. طرح تزئینی زیکرزاگ بر
روی دیواره جنوبی مدرسه مظفری. ۱۲۸-
۱۲۹. سطوح داخلی آماده‌سازی شده برای ایجاد
ترزینات در داخل قاب‌بندی آجری به ترتیب
مربوط می‌شود بسته شستان و زیر لتنه
طاق ایوان مدرسه.


127



128




129



130




132




134



131



133




شیستان:
۱۳۰. منظره عمومی داخلی بطرف جنوب.
۱۳۱. لایه متفاوت
اندود گچ. اولین لایه به رنگ قرمز بوده است.
۱۳۲ - ۱۳۳. مقایسه شیستان مسجد شیخ لطفا... در میدان
نقش جهان با شیستان مسجد جامع.
۱۳۴. جزئیات ورودی پخش جنوبی شیستان.


135




136




137



138



139



شیستان صفوی:


۱۳۵. منظره عمومی خارجی. ۱۳۶. لنتادرهای چوبی خاتم کاری شده. ۱۳۷. بقایای راهپله مخفی شده.

۱۳۸. منظره عمومی داخلی به طرف محراب. ۱۳۹. سازهای باربر بریده شده.

140




142



143



141



144



شبستان صفوی:

۱۴۰. محراب موجود در دهانه شماره ۱۹۵. ۱۴۱. محراب موجود در شبستان صفوی.

۱۴۲ - ۱۴۳. خطوط بنائی واقع بر روی نمای دیوار اجری حائل بین شبستان صفوی و راهروی شمالی آن.

۱۴۴. عملیات تقویتی در طول لبه شرقی شبستان صفوی.


۱۴۵




۱۴۶




۱۴۷



۱۴۸



۱۴۹



طاق و چشمها:

۱۴۵. سطح خارجی طاق و چشم دهانه شماره ۶۰. ۱۴۶. جزئیات ساختمانی طاق بندی همان دهانه که در آن لایه دوده مشاهده می شود. ۱۴۷. جزئیات داخلی بعد از تعمیرات.

۱۴۸ - ۱۴۹. طاق و چشم شماره ۶۳ منظره داخلی و خارجی که وضعیت فعلی مشاهده می شود.

150



151



152



153



154



طاق و چشمها:

۱۵۰ - ۱۵۳. عملیات استعکام بخشی در حال پیشرفت بهمان

شیوه اصلی. ۱۵۴. بقایای یک روش قدیم جهت قیدبندی

بین چهار دهانه طاق و چشمها.

۱۵۵



۱۵۶



۱۵۷




۱۵۸



طاق و چشمها:

- ۱۰۰ - ۱۰۶. سطح خارجی طاق‌بندهای دهانه‌های شماره ۷۲۰ و ۱۰۳ و ۱۰۷ - ۱۰۸. دهانه شماره ۴۱۳ در حین عملیات استحکام‌بخشی پوشش طاق و چشم‌های آن.

159.



160.



161.




162.




وضعیت راهپلههای:

۱۵۹ - ۱۶۲. راهپلههای دهانههای شماره ۲۵۲ و ۲۴۰ و ۲۴۵ و ۱۹۰.


163




164



165



166




وضعیت راهپلهها:

۱۶۲ - ۱۶۶. راهپلهای مناره جنوب شرقی و دهانمهای شماره ۱۶۱ و ۲۴۰ و ۲۵۲ و .


167




168



169



170



خسارات واردہ توسط نفوذ نم و رطوبت و پیشگیری از آن.
۱۶۷ - ۱۶۹. عملیات در پوشش شبستان (دهانه شماره ۳۱۰). ۱۷۰. پوشش کائال
احدائی در کنار دیوار خارجی شبستان برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و هواکشی آن
(صلع غربی).